

Maschinentyp	Masch. -Nr.	Fabrikat	Dm Spindel	Tischfläche	Traglast in t	Verfahrwege	Sonstige Angaben
CNC - Portalfräsmaschine mit 5 - Achsen - Bahnsteuerung Durchgang zw. d. Ständern: 3070mm	7030	Waldrich - Coburg		(2x 4000) x 2800	2x 75	X = 8300 Y = 3950 Z = 1000 W = 3000	2 Tische kuppelbar; Steuerung Siemens Typ 8MC
CNC - Bettfräsmaschine FBE 1500	6020	Auerbach		1600 x 800	4	X = 1500 Y = 1000 Z = 1000	Heidenhain - Steuerung TNC 407
Universal - CNC - Bettfräsmaschine mit im Programm schwenkbaren Winkelkopf	6030	Kekeisen		4200 x 960	12	X = 4000 Y = 1400 Z = 1500	Heidenhain - Steuerung TNC 426CB
CNC-Bohrwerk mit 6-Achsen- Bahnsteuerung	8270	Wotan-Rottler	140	2500 x 2000	30	X = 6000 Y = 2500 Z = 800 W = 700	Heidenhain - Steuerung TNC 430 Winkelfräskopf
CNC - Bohrwerk mit 5 - Achsen - Bahnsteuerung und Werkzeug- wechsler für 60 Werkzeuge	8290	Juaristi	180	2500 x 2000	30	X = 5000 Y = 3500 W = 2000 Z = 1000	Heidenhain - Steuerung i TNC 530 2 Winkelfräsköpfe
CNC - Bohrwerk mit 5 - Achsen - Bahnsteuerung und Werkzeug- wechsler für 60 Werkzeuge	8280	Juaristi	130	2000 x 1600	18	X = 3000 Y = 2000 W = 1800 Z = 800	Heidenhain - Steuerung i TNC 530 Winkelfräskopf
CNC - Bohrwerk mit 5 - Achsen - Bahnsteuerung	8260	TOS	130	1800 x 1600	12	X = 3500 Y = 2000 W = 1250 Z = 800	Heidenhain - Steuerung TNC 415 2 Winkelfräsköpfe
CNC - Bohrwerk mit Handeingabe- steuerung	8200	Wotan	120	1600 x 1250	6	X = 2000 Y = 1600 Z = 600 W = 1000	Handeingabesteuerung Wotan 1500
Horizontal - Bearbeitungszentrum mit 2 Paletten und 80 Werkzeugen	7070	Mazak	120	630 x 630	1,2	X = 1000 Y = 800 Z = 750	Steuerung Mazatrol M32
CNC - Meßmaschine	1030	Zeiss		X = 1200 Y = 850 Z = 600			
Radialbohrmaschine	4030	Raboma				Auslad. 2000	
Radialbohrmaschine	4010	Raboma				Auslad. 1600	
Flachschleifmaschine	3010	Mengele				800 x 350	
Spitzendrehbank	2010	VDF				Dreh-dm. 485 Dreh-l. 1000	
Hallen - Laufkräne					bis 50		